

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図(福地小学校区)

別添②

① 幅員が狭く歩道もなく危険

対策前



〈対策メニュー〉

拡幅改良及び歩道設置(平成27年度～事業中)

凡 例

● : 要対策箇所



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図(福田小学校区)

別添②



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図(剣吉小学校区)

別添②

④ 幅員が狭く、歩道もなく危険、防犯灯が少なく暗い

対策前



対策後



〈対策メニュー〉

- ・歩道設置(令和2年度対策済)
- ・防犯灯整備(令和2年度対策済)

剣吉小学校

凡 例

● : 要対策箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図(名久井小学校区)

別添②

- ⑦ 幅員が狭く、歩道もなく危険
防犯灯が少なく暗い

対策前



対策後



〈対策メニュー〉

- ・歩道設置(令和2年度対策済)
- ・防犯灯整備(令和2年度対策済)

- ⑤ 歩道が一部途切れており危険



〈対策メニュー〉

- ・歩道整備

- ⑥ 幅員が狭く、歩道もなく危険

対策前



〈対策メニュー〉

- ・歩道整備

- ⑧ 歩道がなく危険

対策前




〈対策メニュー〉

- ・歩道整備

凡 例

● : 要対策箇所



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図(南部小学校区)

別添②

⑨ 橋に防護柵がなく、水路に蓋がないため危険

対策前



対策後



〈対策メニュー〉
・防護柵設置(R3年度対策済)

⑪ 幅員が狭く、歩道もなく危険

対策前



〈対策メニュー〉
・拡幅改良及び歩道整備

⑫ 草が道路にはみ出しており危険

〈対策メニュー〉
・日常的な草刈りの実施(令和元年度対策済)

なんぶ保育園

南部小学校

⑩ ガードレールが老朽化しており危険

対策前



対策後



〈対策メニュー〉
・ガードレールの更新(R3年度対策済)

凡 例

● : 要対策箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図(向小学校区)

別添②

⑬ 歩道がなく、路上駐車が多く危険



〈対策メニュー〉
・歩道整備

向小学校

凡 例

● : 要対策箇所