

南部町通学路対策箇所一覧表

別添①

平成27年2月20日時点

【福地小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道 苫米地・兎内線	南部町大字苫米地 地内 松村商店～山道商店までの間	交通量が比較的多い、幅員が狭く歩道のない道路で接触等の危険大	拡幅改良及び歩道設置	青森県	H27～

【名川南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
2	町道 日渡・青鹿長根線	南部町大字鳥谷 地内 旧鳥谷小前から下り50m	幅員が狭く、急カーブで見通しが悪いため危険	カーブミラーの設置	南部町	H24済
3	町道 日渡・青鹿長根線	南部町大字鳥舌内字中山11-1地先	幅員が狭いY字交差点で見通しが悪いため危険	カーブミラーの設置	南部町	H24済
4	県道 軽米・名川線	南部町大字鳥谷 地内 青鹿長根の町道との丁字路付近	歩道のない道路で側溝に蓋が掛かってないため、歩行者通行が危険	側溝蓋の設置	青森県	H25済

【向小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
5	町道 下々構・牧野平線	南部町大字大向 地内 湧口団地から下り方面	曲線の坂道で、雑木の枝が車道部まで張りだしていて、車と歩行者が狭くなり危険	伐採して空間確保	南部町	H24済
6	国道4号線	南部町大字沖田面 地内 三戸マツダ前	交通量が多いが、車道と歩道の間に防護柵がないため危険	防護柵の設置	国	H24済

【南部小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
7	県道 赤石・沖田面線	南部町大字沖田面 字北本村47-1 地先	幅員が狭く、また用水路がある場所があるが、防護柵がなく転落の危険	防護柵の設置	青森県	H24済

【剣吉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
8	国道4号線	南部町大字剣吉 地内 長坂下公園向 upper 車線	歩道の一部が狭い箇所があり、また落差があるため転落の危険	防護柵の設置	国	H24済
9	町道 前田・大坊線	南部町大字剣吉 地内 諏訪神社～剣吉小までの間	路側の草がはみ出しているため、車も歩行者も中央付近を通行し危険	定期的な除草の実施	南部町	H24済
10	町道 荒町・剣吉小学校線	南部町大字剣吉 地内 荒町陸橋	荒町陸橋の防護柵が老朽化しているため危険	橋梁長寿命化計画により実施	南部町	H27～
11	町道 八森・腰廻線	南部町大字森越 地内 梵纏橋	防護柵がなく転落の危険	防護柵の設置	南部町	H24済

通学路対策箇所図(福地小学校区)

別添②


- 1 交通量が比較的多い、幅員が狭く歩道のない道路で接触等の危険がある。



〈対策メニュー〉
拡幅改良及び歩道の設置(H27～)

凡 例

● : 要対策箇所



通学路対策箇所図(名川南小学校区)

3 幅員の狭いY字交差点で、
見通しが悪く危険である。



〈対策メニュー〉
カーブミラーの設置(H24対策済)

2 幅員の狭い急カーブで見通
しが悪く危険である。




〈対策メニュー〉
カーブミラーの設置(H24対策済)

4 側溝に蓋がなく、歩行者の
通行に危険がある。


〈対策メニュー〉
側溝蓋板の設置(H25対策済)

凡 例

● : 要対策箇所



別添②



〈対策メニュー〉
防護柵の設置(H24対策済)

5 雑木の枝が車道部まで張り出し、車と歩行者が接近して危険である。


〈対策メニュー〉
伐採して空間を確保(H24対策済)

凡 例

 : 要対策箇所

通学路対策箇所図(南部小学校区)

別添②



通学路対策箇所図(剣吉小学校区)

別添②

- 8 歩道の一部が狭く落差がある箇所があり、転落の危険がある。



〈対策メニュー〉
防護柵の設置(H24対策済)

- 9 路側の草がはみ出し、車も歩行者も中央付近を通行し危険である。

〈対策メニュー〉
定期的な除草の実施(H24対策済)

- 10 荒町陸橋の防護柵が老朽化しており危険である。



〈対策メニュー〉
防護柵の更新(H27～)
(橋梁長寿命化計画)

- 11 防護柵がなく転落の危険がある。



〈対策メニュー〉
防護柵の設置(H24対策済)

凡 例

● : 要対策箇所