

南部町通学路対策箇所一覧表

別添①

令和4年3月時点

【福地小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	通学路	県道 苫米地兔内線	南部町大字苫米地字町中～焼屋敷	幅員が狭く、歩道もなく危険	拡幅改良及び歩道整備	青森県	H27年度～ 事業中

【福田小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
②	通学路	県道 櫛引上名久井三戸線	福田小学校前交差点	交差点内に車が進入すると危険 歩道と車道に段差があり危険	安全ボールの設置 歩道の切り下げ	青森県	R2年度
③	通学路	県道 櫛引上名久井三戸線	南部町大字福田字町中	歩道が一部途切れており危険	歩道整備	青森県	

【剣吉小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
④	通学路	町道 前田・大坊線	南部町大字剣吉字岩ノ下～上町	幅員が狭く、歩道もなく危険 防犯灯が少なく暗い	歩道整備 防犯灯整備	南部町	R2年度

【名久井小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
⑤	通学路	県道 櫛引上名久井三戸線	南部町大字下名久井字田端 ～下夕町	歩道が一部途切れており危険	歩道整備	青森県	
⑥	通学路	県道 櫛引上名久井三戸線	南部町大字平字広場	幅員が狭く、歩道もなく危険	歩道整備	青森県	
⑦	通学路	町道 昼ノ前・名久井小学校線	南部町大字平字広場 ～大字上名久井字下昼場	幅員が狭く、歩道もなく危険 防犯灯が少なく暗い	歩道整備 防犯灯整備	南部町	R2年度
⑧	通学路	県道 櫛引上名久井三戸線	南部町大字上名久井字下モ町 ～上町	歩道がなく危険	歩道整備	青森県	

【南部小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
⑨	通学路	町道 相内線	南部町大字相内字下在所 下在所橋	橋に防護柵がなく、水路に蓋もないため危険	防護柵設置	南部町	R3年度
⑩	通学路	町道 沖田面・小向線	南部町大字小向字村中 小向橋付近	ガードレールが老朽化しており危険	ガードレール更新	南部町	R3年度
⑪	通学路	町道 北本村・南古館線	南部町大字玉掛字前田 ～大字沖田面字沖中	幅員が狭く、歩道もなく危険	拡幅改良及び歩道整備	南部町	H21年度～ 事業中
⑫	未就学児経路	町道 沖田面第1団地3号線	南部町大字沖田面字南本村	草が道路にはみ出しており危険	草刈り	南部町	R1年度

【向小学校区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
⑬	通学路	県道 三戸南部線	南部町大字大向字下夕構～勘吉	歩道がなく、路上駐車が多く危険	歩道整備	青森県	

【対策検討メンバー】 教育委員会、小学校、PTA会長、三戸警察署、青森河川国道事務所、青森県三八地域県民局地域整備部道路施設課、南部町建設課